

□□□□□□□□□□□□□□□□

**Inspection Report**





**Report No.:** XYD-130703  
**Supplier :** XY-GLOBAL

**Inspection Date:**10<sup>th</sup> Aug, 2013  
**Inspector:** Leo

Inspection only for: PO . XYS-130703 Item No.XY-956400	<b>Inspection Result:</b> PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY-956400	<b>800PCS</b>	5% inspection	0pcs	No failure	800pcs

<b>Appearance Inspection :</b>
No failure,
<b>Dimension Inspection:</b>
No failure , below measurement report for reference.
<b>Assembly Test:</b>
No failure
<b>Inspection Summary</b>
The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :	
	
1. Packing	2. Product
	
3. Product	4 Product
	
5. Product:	6. Product:

ชื่อ	บริษัท ออโตเมติก เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) <a href="#">OEM</a> บริการผลิตชิ้นส่วน
ชื่อ	อะไหล่ ADC12 A380
ชื่อ	อะไหล่ อะไหล่
ชื่อ	บริการผลิตชิ้นส่วน
ชื่อ	บริการผลิตชิ้นส่วน
ชื่อ	CNC ผลิตชิ้นส่วน CNC
ชื่อ	บริการผลิตชิ้นส่วน
MOQ	100 ชิ้น
ชื่อ/ชื่อ	+/- 0.01mm
ชื่อ	T / T 50% 50% T / T
ชื่อ	<a href="#">CNC</a> บริการผลิตชิ้นส่วน CNC
ชื่อ	บริการผลิตชิ้นส่วน
ชื่อ	บริการผลิตชิ้นส่วน
ชื่อ	20-25 T / T 50%
ชื่อ	บริการผลิตชิ้นส่วน
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">OEM</a> บริการผลิตชิ้นส่วน</li> <li>2. บริการผลิตชิ้นส่วน CNC</li> <li>3. Material อะไหล่ ADC12 A380</li> <li>4. บริการผลิตชิ้นส่วน</li> <li>5. ผลิต +/- 0.01mm</li> <li>6. ผลิต 100 ชิ้น</li> <li>7. บริการผลิตชิ้นส่วน OEM service</li> <li>8. ผลิต 25-30 ชิ้น</li> <li>9. บริการผลิตชิ้นส่วน</li> <li>10. บริการผลิตชิ้นส่วน Austria EU</li> <li>11. บริการ ISO 9001</li> </ol>	
<b>บริการผลิตชิ้นส่วน</b>	
1. ISO 10	
2. บริการผลิตชิ้นส่วน	
บริการผลิตชิ้นส่วน	
4. บริการผลิตชิ้นส่วน	
5. บริการผลิตชิ้นส่วน	
6. บริการผลิตชิ้นส่วน	
7. บริการผลิตชิ้นส่วน	
<b>บริการผลิตชิ้นส่วน</b>	
บริการผลิตชิ้นส่วน	
บริการผลิตชิ้นส่วน	
บริการผลิตชิ้นส่วน ISO 9001	
บริการผลิตชิ้นส่วน	
บริการผลิตชิ้นส่วน OEM	

