

**Inspection Report**

**Report No.:** XYF-130803  
**Supplier :** XY-GLOBAL

**Inspection Date:** 1<sup>th</sup> Sep-, 2013  
**Inspector:** LEO

Inspection only for: PO . XYK-130803      Item No.100-23-690	<b>Inspection Result:</b> PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
100-23-690	<b>30000Set</b>	100% inspection	0pcs	No failure	30000Set

<b>Appearance Inspection :</b> No failure,
<b>Dimension Inspection:</b> No failure , below measurement report for reference.
<b>Assembly Test:</b> No failure
<b>Inspection Summary</b> The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :

	
1. Packing	2. Product:
	
3. Product:	4. Product:
	
5. Product :	6. inspection reports

ชื่อผลิตภัณฑ์	ชิ้นงาน CNC ผลิตจากวัสดุ AL6061 AL6065 AL6063 AL7075 SUS304 SUS303 SUS316 มาตรฐาน ISO 9001
วัสดุ	AL6061 AL6065 AL6063 AL7075 SUS304 SUS303 SUS316
ขนาด	ตามแบบร่าง
ความแม่นยำ	±0.01mm
การรับประกัน	รับประกันคุณภาพ 1 ปี
การจัดส่ง	จัดส่งทั่วประเทศ
การชำระเงิน	ชำระเงินก่อนผลิต
ระยะเวลา	3-5 วัน
การติดต่อ	โทร 02-123-4567
เว็บไซต์	www.cnc-machining.com
ที่ตั้ง	กรุงเทพฯ
บริการลูกค้า	24 ชั่วโมง
การรับประกัน	1 ปี
การรับประกัน	±0.01mm
การรับประกัน	50 ชิ้น / 50 ชิ้น / 50 ชิ้น T / T
การรับประกัน	ตามแบบร่าง
การรับประกัน	ตามแบบร่าง
การรับประกัน	20-25 ชิ้น T / T 50 ชิ้น
การรับประกัน	ตามแบบร่าง
1.Name:	OEM
2.Process:	CNC
3.Material:	AL6061 AL6065 AL6063 AL7075
4.Surface	ตามแบบร่าง
5.Tolerance:	0.01 +/-
6.Quality:	100%
7.Specification:	OEM
8.	30-25
9.	accessories
10.	AUSTRIAL
11.	ISO 9001
1.	10
2.	
3.	kindls sureface finishment available
4.	
5.	
6.	
7.	
CNC	
CNC	
CNC	ISO9001
CNC	