

Inspection Report

Report No.: XYKB-140509
 Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 4th Jun, 2014
 Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYKB-140509 Item No. XY72YM005	Inspection Result: PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY72YM005	8000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	8000pcs

Appearance Inspection :
No failure,
Dimension Inspection:
No failure , below measurement report for reference.
Assembly Test:
No failure
Inspection Summary
The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :

																																																																													
1. Packing	2. Product																																																																												
																																																																													
3. Product	4 Product																																																																												
	<p>XY-GLOBAL 深圳市真朴电子科技有限公司 XY Electronics Technology Co.,Ltd</p> <table border="1"> <tr> <td>Inspection Part No. XY72YM005</td> <td>Product Type XY72YM005</td> <td>Inspection Report No. XYKB-140509</td> <td>Inspection Date 2014.6.4</td> </tr> <tr> <td>Product Name XY72YM005</td> <td>Product Qty 8000PCS</td> <td>Inspector Leo</td> <td>Customer XY-GLOBAL</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Inspection Summary</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Inspection Result: PASS</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Inspection Details</td> </tr> <tr> <td>Item No.</td> <td>Item Name</td> <td>Inspection Results</td> <td>Defect Class</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>外观</td> <td>合格</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>尺寸</td> <td>合格</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>装配</td> <td>合格</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>性能</td> <td>合格</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>包装</td> <td>合格</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>标识</td> <td>合格</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>材料</td> <td>合格</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>工艺</td> <td>合格</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>测试</td> <td>合格</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>其他</td> <td>合格</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Inspection Conclusion: The inspection results are in compliance with the requirements.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Inspector: Leo</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Date: 2014.6.4</td> </tr> </table>	Inspection Part No. XY72YM005	Product Type XY72YM005	Inspection Report No. XYKB-140509	Inspection Date 2014.6.4	Product Name XY72YM005	Product Qty 8000PCS	Inspector Leo	Customer XY-GLOBAL	Inspection Summary				Inspection Result: PASS				Inspection Details				Item No.	Item Name	Inspection Results	Defect Class	1	外观	合格	无	2	尺寸	合格	无	3	装配	合格	无	4	性能	合格	无	5	包装	合格	无	6	标识	合格	无	7	材料	合格	无	8	工艺	合格	无	9	测试	合格	无	10	其他	合格	无	Inspection Conclusion: The inspection results are in compliance with the requirements.				Inspector: Leo				Date: 2014.6.4			
Inspection Part No. XY72YM005	Product Type XY72YM005	Inspection Report No. XYKB-140509	Inspection Date 2014.6.4																																																																										
Product Name XY72YM005	Product Qty 8000PCS	Inspector Leo	Customer XY-GLOBAL																																																																										
Inspection Summary																																																																													
Inspection Result: PASS																																																																													
Inspection Details																																																																													
Item No.	Item Name	Inspection Results	Defect Class																																																																										
1	外观	合格	无																																																																										
2	尺寸	合格	无																																																																										
3	装配	合格	无																																																																										
4	性能	合格	无																																																																										
5	包装	合格	无																																																																										
6	标识	合格	无																																																																										
7	材料	合格	无																																																																										
8	工艺	合格	无																																																																										
9	测试	合格	无																																																																										
10	其他	合格	无																																																																										
Inspection Conclusion: The inspection results are in compliance with the requirements.																																																																													
Inspector: Leo																																																																													
Date: 2014.6.4																																																																													
5. Product:	6. Dimensions report:																																																																												

Product Name	Machine Name: OEM
Material	ADC12 A380
Surface	gauge
Tolerance	+/- 0.01MM
Quality	100
Specification	ISO 9001
Accessories	accessoried
Certification	AUSTRIAL
Standard	ISO 9001
Finish	sureface
Availability	available
Material	OEM
Process	CNC
Material	ADC12 A380
Surface	gauge
Tolerance	+/- 0.01MM
Quality	100
Specification	ISO 9001
Accessories	accessoried
Certification	AUSTRIAL
Standard	ISO 9001
Finish	sureface
Availability	available
Material	OEM