

**Inspection Report**

Report No.: XYAK-150416  
 Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 20<sup>th</sup> May, 2015  
 Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYAK-150416 Item No. XY31AL013	<b>Inspection Result:</b> PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY31AL013	20000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	20000pcs

<b>Appearance Inspection :</b> No failure,
<b>Dimension Inspection:</b> No failure , below measurement report for reference.
<b>Assembly Test:</b> No failure
<b>Inspection Summary</b> The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :	
	
1. Packing	2. Product
	
3. Product	4 Product
	
5. Product:	6. report

ชื่อผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำสูงและทนทาน
วัสดุ	AL6061 AL6065 AL6063 AL7075 SUS304 SUS303 SUS316
คุณสมบัติ	น้ำหนักเบา ทนทาน
การประยุกต์ใช้	ใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำสูงและทนทาน
การรับประกัน	รับประกันคุณภาพ
กระบวนการผลิต	CNC ผลิตด้วยเครื่องจักร CNC
การตรวจสอบ	ตรวจสอบความแม่นยำ
ความแม่นยำ	+/- 0.01MM
การทดสอบ	T / T 50 50
การรับประกัน	CNC ผลิตด้วยเครื่องจักร CNC
การตรวจสอบ	ตรวจสอบความแม่นยำ
การรับประกัน	รับประกันคุณภาพ
การตรวจสอบ	20-25
การรับประกัน	รับประกันคุณภาพ
1.Name:	ชื่อผลิตภัณฑ์
2.Process:	กระบวนการผลิต
3.Material:	AL6061 AL6065 AL6063 AL7075
4.	คุณสมบัติ
5.	ความแม่นยำ 0.01 +/-
6.	การรับประกัน 100
7.	การตรวจสอบ
8.	การรับประกัน 30-25
9.	การรับประกัน
10.	การรับประกัน
11.	9001
การรับประกัน	
1.	10
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
การรับประกัน	
การรับประกัน	
การรับประกัน	
การรับประกัน	
การรับประกัน	
การรับประกัน	

ชื่อผลิตภัณฑ์: [ ] | วัสดุ: [ ] | คุณสมบัติ: [ ] | การรับประกัน: [ ]

# Quality control system

