

6061 CNC



Inspection Report

Report No.: XYK-130810
 Supplier : XY-GLOBAL







Inspection Date: 12th Sep-, 2013
 Inspector: LEO

Inspection only for: PO . XYK-130810 Item No. 1300420	Inspection Result: PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
1300420	500PCS	3% inspection	0pcs	No failure	500pcs

Appearance Inspection : No failure,
Dimension Inspection: No failure , below measurement report for reference.
Assembly Test: No failure
Inspection Summary The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :

	
1. Packing	2. Product:
	
3. Product:	4. Product:
	
5. Product :	6. Product:

ชื่อ	CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC
วัสดุ	อลูมิเนียม AL6061 AL6065 AL6063 AL7075 SUS304 SUS303 SUS316 POM
สี	ตามต้องการ
ขนาด	ตามแบบร่าง &NBSP; ปรึกษาช่างเทคนิค
การขึ้นรูป	ขึ้นรูป CNC
การเคลือบ	CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC
การรับประกัน	ประกัน 1 ปี gague ปรึกษาช่างเทคนิค
MOQ	1 ชิ้น
ความแม่นยำ	+/- 0.01 มม.
การส่งมอบ	T / T 50% T / T 50%
การขึ้นรูป	CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC
การขึ้นรูป	ขึ้นรูป CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC
การขึ้นรูป	20-25 &NBSP; T / T 50%
การขึ้นรูป	CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC
1.Name	ชื่อ OEM CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC
2.Process	CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC
3.	อลูมิเนียม AL6061 AL6065 AL6063 AL7075 POM
4.Surface	การเคลือบ นิกเกิล
5.Tolerance	+/- 0.01 มม.
6.	100 ชิ้น
7.Specification	OEM ผลิต ชิ้นส่วน CNC
8.	25-30 ชิ้น
9.	CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC accessories
10.	Austria EU
11&NBSP;	ISO 9001
	ISO 10
2.	
3	sureface finishment kinds available
	4
5.	
	6
7.	
	CNC ผลิต ชิ้นส่วน &NBSP; ปรึกษาช่างเทคนิค
	CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC
	CNC ผลิต ชิ้นส่วน ISO9001
	CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC
	CNC ผลิต ชิ้นส่วน OEM ผลิต ชิ้นส่วน CNC