

Inspection Report

Report No.: XYAN-150307
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 10th Apr., 2015
Inspector: LEO

Inspection only for: PO . XYBA-150307 Item No. XY21ZC094	Inspection Result: PASS
--	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY21ZC094	18000pcs	7% inspection	0pcs	No failure	18000pcs

Appearance Inspection :
No failure.

Dimension Inspection:
No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:
No failure

Inspection Summary
The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :

<p>1. Packing</p>	<p>2. Product:</p>
<p>3. Product:</p>	<p>4. Product:</p>
<p>5. Product :</p>	<p>6. Inspection report:</p>

名前	CNC加工 各種形状CNC加工品 各種形状CNC加工品 各種形状CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品
材料	アルミニウム AL6061 AL6065 AL6063 AL7075 SUS304 SUS303 SUS316 POM
形状	各種形状
加工	各種加工
加工	各種加工
加工	各種加工
加工	CNC加工 各種形状CNC加工品 各種形状CNC加工品 CNC加工品
加工	各種加工 gauge加工 各種加工 各種加工 各種加工 各種加工 各種加工 各種加工
MOQ	100個
公差	+/- 0.01mm
加工	T / T 50% T / T 50%
加工	CNC加工 各種形状CNC加工品 CNC加工品 CNC加工品 各種形状CNC加工品 各種形状CNC加工品
加工	各種加工 各種加工 各種加工 各種加工 CNC加工品
加工	各種加工
加工	20% 25% T / T 50%
加工	CNC加工
加工	1.Name 各種形状OEM CNC加工品
加工	2.Process 各種形状CNC加工
加工	3.Material AL6061 AL6065 AL6063 AL7075 POM
加工	4.Surface 各種加工 nickel加工 各種加工
加工	5.Tolerance +/- 0.01mm
加工	6.各種加工100個
加工	7.Specification OEM service
加工	8.各種加工25% 30%
加工	9.各種加工 CNC加工 各種加工 accessories
加工	10.各種加工 Austrial EU
加工	11.各種 ISO 9001
加工	各種加工
加工	ISO 1. 10各種加工
加工	2.各種加工
加工	3. surface finishment kinds available
加工	各種加工 4.各種加工
加工	5.各種加工
加工	各種加工 6.各種加工
加工	7.各種加工
加工	各種加工
加工	CNC加工 各種形状CNC加工品 各種形状CNC加工品
加工	CNC加工 各種形状CNC加工品
加工	CNC加工 ISO9001
加工	CNC加工 各種形状CNC加工品
加工	CNC加工 OEM

Safety is our serious job for our worker and engineer team

