

Inspection Report







Report No.: XYNK-130827
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date:24th Sep-, 2013
Inspector:LEO

Inspection only for: PO . XYNK-130827 Item No.1320779	Inspection Result: PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
1320779	5000Pcs	100% inspection	0pcs	No failure	5000Pcs

Appearance Inspection : No failure,
Dimension Inspection: No failure , below measurement report for reference.
Assembly Test: No failure
Inspection Summary The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :	
	
1. Packing	2. Product:
	
3. Product:	4. Product:
	
5. Product :	6. Product:

品名	CNC加工 各種形状CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品
材料	アルミ AL6061 AL6065 鋼 AL6063 AL7075 SUS304 SUS303 SUS316 POM
仕様	各種仕様
用途	各種用途
加工	各種加工
加工	CNC加工 各種形状CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品
加工	各種加工gague加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品
MOQ	100
公差	+/- 0.01
納期	T / T 50% 50% T / T 100%
加工	CNC加工 各種形状CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品
加工	各種加工CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品
納期	20-25 T / T 50%
加工	CNC加工 各種形状CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品CNC加工品
1.Name OEM CNC加工品	
2.Process CNC加工品	
3.Material AL6061 AL6065 AL6063 AL7075 POM	
4.Surface nicle	
5.Tolerance +/- 0.01	
6.加工品100	
7.Specification OEM service	
8.加工品25 30	
9.CNC加工品 accessoried	
10.加工品 Austrial EU	
11.加工品 ISO 9001	
ISO 1. 10	
2.加工品	
3. sureface finishment kinds available	
4.加工品	
5.加工品	
6.加工品	
7.加工品	
CNC加工品	
CNC加工品	
CNC加工品 ISO9001	
CNC加工品	
CNC加工品 OEM	