

Inspection Report

Report No.: XYN-131117
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date:10th Dec-, 2013
Inspector:KEN

Inspection only for: PO . XYN-131117 Item No.XY-MST-035	<u>Inspection Result:</u> PASS
--	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY-MST-035	35000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	35000pcs

Appearance Inspection : No failure,
Dimension Inspection: No failure , below measurement report for reference.
Assembly Test: No failure
Inspection Summary The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :

	
1. Packing	2. Product:
	
3. Product:	4. Product:
	
5. Product :	6. Product:

ชื่อ	CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC
วัสดุ	AL6061 AL6065 AL6063 AL7075 &NBSP SUS304 SUS303 SUS316 POM
สี	สีธรรมชาติ
ขนาด	ขนาดตามแบบ
ความแม่นยำ	ความแม่นยำตามแบบ
กระบวนการ	CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC
การรับประกัน	การรับประกัน 1 ปี ครอบคลุมการรับประกันการกัด CNC ผลิตชิ้นงาน
MOQ	100 ชิ้น
ราคา/ชิ้น	+/- 0.01 ดอลลาร์
เวลา	T / T 50% 50% T / T; 5-7 วัน
บริการ	CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC
การรับประกัน	การรับประกันการกัด CNC ผลิตชิ้นงาน
ราคา	ตามแบบ
ขนาด	20-25 &NBSP T / T 50%
บริการ	CNC ผลิตชิ้นงาน
1.Name ผลิตชิ้นงาน OEM CNC ผลิตชิ้นงาน	
2.Process ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน	
3. AL6061 AL6065 AL6063 AL7075 POM	
4.Surface ผลิตชิ้นงาน nickle ผลิตชิ้นงาน	
5.Tolerance +/- 0.01 ผลิตชิ้นงาน	
6. 100 ชิ้น	
7.Specification OEM ผลิตชิ้นงาน	
8. 25-30 วัน	
9. CNC ผลิตชิ้นงาน accessories ผลิตชิ้นงาน	
10. Austrial EU	
11 &NBSP ISO 9001	
ชื่อ-นามสกุล	
ISO 10000	
2. ผลิตชิ้นงาน	
3. surface finishment kinds available	
4. ผลิตชิ้นงาน	
5. ผลิตชิ้นงาน	
6. 6. ผลิตชิ้นงาน	
7. ผลิตชิ้นงาน	
ชื่อ-นามสกุล	
CNC ผลิตชิ้นงาน &NBSP ผลิตชิ้นงาน	
CNC ผลิตชิ้นงาน	
CNC ผลิตชิ้นงาน ISO9001	
CNC ผลิตชิ้นงาน	
CNC ผลิตชิ้นงาน OEM ผลิตชิ้นงาน	