

Inspection Report







Report No.: XYDK-130819
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date:15th Sep-, 2013
Inspector:LEO

Inspection only for: PO . XYDK-130819 Item No.400379	Inspection Result: PASS
--	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
400379	500PCS	100% inspection	0pcs	No failure	500pcs

Appearance Inspection : No failure.
Dimension Inspection: No failure , below measurement report for reference.
Assembly Test: No failure
Inspection Summary The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :	
	
1. Packing	2. Product:
	
3. Product:	4. Product:
	
5. Product :	6. Product:

ชื่อ	cnc ผลิตชิ้นงาน cnc ผลิตชิ้นงาน, CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน
วัสดุ	AL6063 AL6061 AL6065 AL7075 SUS304 SUS303 SUS316 POM
ขนาด	
สี	
ผิว	CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน
MOQ	
ความแม่นยำ	± 0.01 mm
การรับประกัน	TVT 50% การรับประกัน 50 % TVT การรับประกัน
การชำระเงิน	คnc ผลิตชิ้นงาน cnc ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน
การขนส่ง	
การรับประกัน	TVT 50% การรับประกัน 20-25
การชำระเงิน	cnc ผลิตชิ้นงาน
1.Name: ผลิตชิ้นงาน OEM cnc ผลิตชิ้นงาน	
2.Process: ผลิตชิ้นงาน cnc ผลิตชิ้นงาน	
3.Material: AL6061 AL6063 AL6065 AL7075 POM	
4.Surface: ผลิตชิ้นงาน ผลิตชิ้นงาน ผลิตชิ้นงาน	
5.Tolerance: ± 0.01 mm ผลิตชิ้นงาน	
6. การรับประกัน: 100%	
7.Specification: ผลิตชิ้นงาน OEM ผลิตชิ้นงาน	
8. การรับประกัน: ผลิตชิ้นงาน 25-30	
9. การชำระเงิน: cnc ผลิตชิ้นงาน cnc ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน	
10. การรับประกัน: Austrian EU	
11. การรับประกัน: ISO 9001	
การผลิต	
1. 10 ผลิตชิ้นงาน ISO	
2. ผลิตชิ้นงาน	
3 ผลิตชิ้นงาน finishment ผลิตชิ้นงาน kinds ผลิตชิ้นงาน	
4. ผลิตชิ้นงาน	
5 ผลิตชิ้นงาน	
6 ผลิตชิ้นงาน	
7. ผลิตชิ้นงาน	
ผลิตชิ้นงาน	
CNC ผลิตชิ้นงาน: ผลิตชิ้นงาน	
CNC ผลิตชิ้นงาน: ผลิตชิ้นงาน	
CNC ผลิตชิ้นงาน: ISO9001	
CNC ผลิตชิ้นงาน: ผลิตชิ้นงาน	
CNC ผลิตชิ้นงาน OEM ผลิตชิ้นงาน	

ผลิตชิ้นงาน

ผลิตชิ้นงาน