

Inspection Report

Report No.: XYKB-140520
 Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 14th Jun, 2014
 Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYKB-140520 Item No. XY72YM016	<u>Inspection Result:</u> PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY72YM016	800PCS	1% inspection	0pcs	No failure	800pcs

Appearance Inspection :
 No failure,

Dimension Inspection:
 No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:
 No failure

Inspection Summary
 The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :

 <p>1. Packing</p>	 <p>2. Product</p>
 <p>3. Product</p>	 <p>4 Product</p>
 <p>5. Product:</p>	 <p>6. Dimensions report:</p>

品名	加工品 加工品 加工品 加工品 OEM加工品
品名	加工品ADC12加工品A380加工品
品名	加工品加工品
品名	加工品加工品加工品加工品 加工品加工品
品名	加工品加工品加工品
品名	CNC 加工品加工品加工品加工品加工品 加工品加工品加工品CNC加工品
品名	加工品 加工品加工品gague加工品加工品加工品加工品加工品 加工品加工品加工品加工品加工品加工品加工品
MOQ	加工品
公差	+/- 0.01加工品
公差	T / T 50加工品加工品加工品50加工品 / T;加工品
公差	CNC加工品加工品加工品加工品CNC加工品 加工品加工品加工品加工品加工品加工品加工品 加工品
加工品	加工品加工品加工品加工品加工品加工品 加工品加工品加工品加工品加工品加工品 加工品加工品
公差	加工品
公差	20-25加工品 / T 50加工品加工品
公差	加工品加工品
1.Name	加工品加工品OEM加工品加工品
2.Process	加工品加工品加工品CNC加工品
3.Material	加工品加工品ADC12加工品A380加工品
4.Surface	加工品加工品加工品加工品nickle加工品加工品 加工品
5.Tolerance	加工品加工品 +/- 0.01加工品加工品加工品加工品
6	加工品加工品加工品100加工品
7.Specification	加工品OEM加工品serice加工品加工品加工品加工品
8	加工品加工品加工品加工品25加工品30加工品
9	加工品加工品加工品加工品加工品加工品加工品加工品 加工品accessoried加工品加工品
10	加工品加工品加工品加工品Austrial加工品EU加工品
11	加工品ISO 9001
加工品	
ISO	加工品1. 10加工品加工品
2	加工品加工品加工品加工品
3	sureface加工品finishment加工品加工品kindls加工品available加工品
加工品	加工品加工品加工品4.加工品
5	加工品加工品
加工品	加工品6.加工品
7	加工品加工品加工品加工品
加工品	
加工品	加工品加工品加工品加工品加工品加工品加工品 加工品
加工品	加工品加工品加工品加工品
加工品	加工品加工品加工品加工品ISO9001
加工品	加工品加工品加工品加工品加工品 加工品
OEM	加工品加工品加工品加工品加工品