

Inspection Report

Report No.: XYN-130820
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 11th Sep-, 2013
Inspector: LEO

Inspection only for: PO . XYN-130820 Item No.1403530	Inspection Result: PASS
--	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
1403530	6000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	6000pcs

Appearance Inspection : No failure,
Dimension Inspection: No failure , below measurement report for reference.
Assembly Test: No failure
Inspection Summary The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :	
	
1. Packing	2. Product:
	
3. Product:	4. Product:
	
5. Product :	6. Product:

ชื่อ	CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC
วัสดุ	อลูมิเนียม AL6061 AL6065 AL6063 AL7075 SUS304 SUS303 SUS316 POM
สี	ตามต้องการ
ขนาด	ตามแบบร่าง & NBSP ผลิต ชิ้นส่วน CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC
กระบวนการ	CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC
การรับประกัน	รับประกัน 1 ปี หรือ 100,000 ชั่วโมง (whichever comes first) สำหรับชิ้นส่วน CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC
MOQ	1 ชิ้น
ความแม่นยำ	+/- 0.01 มม.
การจัดส่ง	T / T 50% T / T 50% หรือตามตกลง
การชำระเงิน	CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC
การรับประกัน	รับประกัน 1 ปี หรือ 100,000 ชั่วโมง (whichever comes first) สำหรับชิ้นส่วน CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC
การรับประกัน	20-25% NBSP T / T 50%
การรับประกัน	CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC
1.Name	ชื่อ OEM CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC
2.Process	CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC
3.	อลูมิเนียม AL6061 AL6065 AL6063 AL7075 POM
4.Surface	การชุบ นิกเกิล หรือตามต้องการ
5.Tolerance	+/- 0.01 มม.
6.	100 ชิ้น
7.Specification	OEM ผลิต ชิ้นส่วน CNC
8.	25-30 วัน
9.	CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC accessories
10.	Austria EU
11.	ISO 9001
	ISO 10000 10000
	2
	3 surface finishment kinds available
	4
	5
	6
	7
	CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC
	CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC
	CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC ISO9001
	CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC
	CNC ผลิต ชิ้นส่วน CNC OEM ผลิต ชิ้นส่วน CNC