

**Inspection Report**







Report No.: XYSL-150606  
 Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 10<sup>th</sup> July, 2015  
 Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYSL-150606 Item No. XY31XL004	<u>Inspection Result:</u> PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY31XL004	32000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	32000pcs

<b>Appearance Inspection :</b>
No failure,
<b>Dimension Inspection:</b>
No failure , below measurement report for reference.
<b>Assembly Test:</b>
No failure
<b>Inspection Summary</b>
The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :	
	
1. Packing	2. Product
	
3. Product	4 Product
	
5. Product:	6. report

製品名	CNC加工 各種機械部品CNC加工 各種機械部品CNC加工 各種機械部品CNC加工 各種機械部品CNC加工 各種機械部品
材質	アルミニウム AL6061 AL6065 AL6063 AL7075 SUS304 SUS303 SUS316 POM
仕様	各種仕様 各種仕様
公差	± 0.01mm 各種仕様
表面処理	CNC加工 各種機械部品CNC加工 各種機械部品CNC加工 各種機械部品CNC加工 各種機械部品
MOQ	100個
納期	+/- 0.01mm 各種仕様
品質	T / T 50% 各種仕様 T / T 50% 各種仕様
加工	CNC加工 各種機械部品CNC加工 各種機械部品CNC加工 各種機械部品CNC加工 各種機械部品
品質	各種仕様 各種仕様CNC加工 各種機械部品
品質	各種仕様 各種仕様
品質	20~25% T / T 50% 各種仕様
品質	CNC加工 各種仕様
1.Name	各種仕様 OEM CNC加工
2.Process	各種仕様 CNC加工
3.Material	アルミニウム AL6061 AL6065 AL6063 AL7075 POM
4.Surface	各種仕様 各種仕様
5.Tolerance	+/- 0.01mm 各種仕様
6.品質	各種仕様 100個
7.Specification	各種仕様 OEM service
8.品質	各種仕様 25-30%
9.品質	各種仕様 CNC加工 各種仕様 accessoried
10.品質	各種仕様 Austrial EU
11.品質	ISO 9001
品質	各種仕様
1.品質	ISO 9001
2.品質	各種仕様
3.品質	surface finishment kinds available
4.品質	各種仕様
5.品質	各種仕様
6.品質	各種仕様
7.品質	各種仕様
品質	各種仕様
CNC	各種仕様 各種仕様
CNC	各種仕様
CNC	各種仕様 ISO9001
CNC	各種仕様
CNC	OEM 各種仕様

Safety is our serious job for our worker and engineer team

