

**Inspection Report**

Report No.: XYAK-150416  
 Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 20<sup>th</sup> May, 2015  
 Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYAK-150416 Item No. XY31AL013	<b>Inspection Result:</b> PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY31AL013	20000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	20000pcs

<b>Appearance Inspection :</b>
No failure,
<b>Dimension Inspection:</b>
No failure , below measurement report for reference.
<b>Assembly Test:</b>
No failure
<b>Inspection Summary</b>
The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :	
	
1. Packing	2. Product
	
3. Product	4 Product
	
5. Product:	6. report

ชื่อ	cnc ผลิตตามแบบ CNC ผลิตตามแบบ CNC ผลิตตามแบบ CNC ผลิตตามแบบ CNC ผลิตตามแบบ CNC ผลิตตามแบบ CNC
วัสดุ	อลูมิเนียม AL6061 AL6065 AL6063 AL7075 SUS304 SUS303 SUS316 POM
ขนาด	ตามแบบ
ความหนา	ตามแบบ
ความแม่นยำ	± 0.01 mm
MOQ	100 ชิ้น
ราคา/ชิ้น	ตามแบบ
ระยะเวลา	T / T 50% ก่อนผลิต 50% หลังผลิต / T / T
บริการ	CNC ผลิตตามแบบ CNC ผลิตตามแบบ CNC ผลิตตามแบบ CNC ผลิตตามแบบ CNC ผลิตตามแบบ CNC
การรับประกัน	ตามแบบ
การชำระเงิน	20-25% T / T 50% ก่อนผลิต
การขนส่ง	CNC ผลิตตามแบบ
1. Name	ชื่อ OEM CNC
2.	ตามแบบ CNC
3. Material	AL6061 AL6065 AL6063 AL7075 POM
4.	ตามแบบ
5.	±0.01mm ผลิตตามแบบ
6.	100 ชิ้น
7.	OEM service
8.	25-30 วัน
9.	CNC ผลิตตามแบบ
10.	Austrial EU
11.	ISO 9001
ตามแบบ	
1.	ISO 10
2.	ตามแบบ
3.	ตามแบบ
4.	ตามแบบ
5.	ตามแบบ
6.	ตามแบบ
7.	ตามแบบ
ตามแบบ	
CNC	ผลิตตามแบบ
CNC	ผลิตตามแบบ
CNC	ISO9001
CNC	ผลิตตามแบบ
CNC	OEM ผลิตตามแบบ

[OEM ผลิตตามแบบ](#) | [บริการ](#) | [ตามแบบ](#)

# Our sales team

