

Inspection Report

Report No.: XYSL-130523
 Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 17th Jun, 2013
 Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYSL-130523 Item No. XY11SL013	Inspection Result: PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11SL013	6000PCS	5% inspection	0pcs	No failure	6000pcs

Appearance Inspection :
No failure,
Dimension Inspection:
No failure , below measurement report for reference.
Assembly Test:
No failure
Inspection Summary
The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :	
	
1. Packing	2. Product
	
3. Product	4 Product
	
5. Product:	6. The test report

ชื่อ	บริษัท อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม, อีเอ็ม อีเอ็ม, อีเอ็ม อีเอ็ม oem อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม
ชื่อ	อะไหล่ ADC12 A380
ชื่อ	อะไหล่
ชื่อ	อะไหล่ อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม
ชื่อ	อะไหล่ อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม
ชื่อ	CNC อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม CNC อีเอ็ม
ชื่อ	ชื่อ อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม
MOQ	ชื่อ
ชื่อ	± 0.01 mm
ชื่อ	TVT 50% อีเอ็ม อีเอ็ม 50 %tVT อีเอ็ม
ชื่อ	ชื่อ อีเอ็ม cnc อีเอ็ม CNC อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม
ชื่อ	ชื่อ อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม
ชื่อ	ชื่อ
ชื่อ	TVT 50% อีเอ็ม 20-25
ชื่อ	ชื่อ
1.Name: ชื่อ OEM อีเอ็ม	
2.Process: อีเอ็ม อีเอ็ม cnc อีเอ็ม	
3.Material: อะไหล่ ADC12 A380	
4.Surface: อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม	
5.Tolerance: ± 0.01 mm อีเอ็ม	
6. ชื่อ: 100% ชื่อ	
7.Specification: อีเอ็ม อีเอ็ม OEM ชื่อ	
8. ชื่อ: อีเอ็ม 25-30	
9. ชื่อ: อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม	
10. ชื่อ: อีเอ็ม Austria EU	
11. ชื่อ: ISO 9001	
ชื่อ	
1. 10 ชื่อ ISO	
2. ชื่อ	
3 ชื่อ finishment อีเอ็ม kinds	
4. ชื่อ	
5 ชื่อ	
6 ชื่อ	
7. ชื่อ	
ชื่อ	
ชื่อ: อีเอ็ม	
ชื่อ: อีเอ็ม	
ชื่อ: ISO9001	
ชื่อ: ชื่อ	
ชื่อ OEM ชื่อ	

[Oem อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม](#)