

Inspection Report

Report No.: XYSK-140516
 Supplier : XY-GLOBAL







Inspection Date: 18th Jun, 2014
 Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYSK-140516 Item No. XY11WD017	Inspection Result: PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11WD017	6000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	6000pcs

Appearance Inspection : No failure,
Dimension Inspection: No failure , below measurement report for reference.
Assembly Test: No failure
Inspection Summary The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :

	
1. Packing	2. Product
	
3. Product	4 Product
	
5. Product:	6. Dimensions report

品名	品名 品名品名品名品名品名品名品名 品名品名品名OEM品名品名品名品名 品名
品名	品名 ADC12 A380
品名	品名 品名品名
品名	品名 品名品名品名品名品名品名品名品名 品名
品名	品名 品名品名品名品名品名
品名	CNC 品名品名品名品名品名品名品名 品名品名品名CNC品名
品名	品名 品名品名品名gague品名品名品名品名品名品名 品名品名品名品名品名品名品名品名品名 品名 品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名品名 品名
MOQ	品名
品名/品名	+/- 0.01品名品名
品名	T / T 50品名50品名T / T品名品名品名;品名
品名品名品名	CNC 品名品名品名品名品名CNC品名品名品名品名 品名品名品名品名品名品名
品名品名品名	品名 品名品名品名品名品名品名品名 品名品名品名品名品名品名品名
品名	品名 品名
品名	20-25 T / T 50品名品名
品名	品名 品名品名
1.Name品名品名OEM品名品名品名	
2.Process品名品名品名CNC品名品名	
3.Material品名品名ADC12 A380	
4.Surface品名品名品名品名品名nickle品名品名 品名品名	
5.Tolerance品名 +/- 0.01品名品名品名品名品名	
6品名品名品名品名100品名	
7.Specification品名OEM品名serice品名品名品名品名品名	
8.品名品名品名品名品名25品名30品名	
9.品名品名品名品名品名品名品名品名品名 品名accessoried品名品名品名	
10.品名品名品名品名品名Austrial品名EU品名	
11.品名ISO 9001	
品名品名	
ISO品名1. 10品名品名	
2.品名品名品名品名品名品名	
3. sureface品名finishment品名品名kindls品名available品名	
品名品名品名4.品名	
5.品名品名	
品名品名6.品名	
7.品名品名品名品名品名	
品名品名品名	
品名品名品名品名品名品名品名品名品名 品名	
品名品名品名品名品名品名	
品名品名品名品名品名ISO9001	
品名品名品名品名品名品名品名 品名品名	
OEM品名品名品名品名品名品名	