

Inspection Report

Report No.: XYAN-150315
 Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 19th Apr., 2015
 Inspector: LEO

Inspection only for: PO . XYBA-150315 Item No. XY21ZC102	Inspection Result: PASS
--	--

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY21ZC102	12000pcs	7% inspection	0pcs	No failure	12000pcs

Appearance Inspection : No failure,
Dimension Inspection: No failure , below measurement report for reference.
Assembly Test: No failure
Inspection Summary The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :

	
1. Packing	2. Product:
	
3. Product:	4. Product:
	
5. Product :	6. Inspection report:

項目	CNC加工 精密加工 CNC加工 精密加工 精密加工 CNC加工 精密加工 CNC加工 精密加工 CNC加工 精密加工 CNC加工 精密加工 CNC加工 精密加工
材料	アルミニウム AL6061 AL6065 AL6063 AL7075 SUS304 SUS303 SUS316 POM
加工	加工 精密加工
加工	加工 精密加工
加工	加工 精密加工
加工	CNC加工 精密加工 CNC加工 精密加工 CNC加工 精密加工
加工	加工 精密加工 gague加工 精密加工 精密加工 精密加工 精密加工 精密加工 精密加工 精密加工 精密加工 精密加工
MOQ	加工
加工/加工	+/- 0.01加工
加工	T / T 50加工 / T加工加工;加工
加工	CNC加工 精密加工 CNC加工 精密加工 CNC加工 精密加工 精密加工 精密加工 精密加工 精密加工 精密加工 精密加工
加工加工	加工加工 精密加工 精密加工 精密加工 精密加工 CNC加工 精密加工
加工	加工 加工
加工	20加工25加工 T / T 50加工加工
加工	CNC加工 精密加工
1. Name加工加工 OEM CNC加工加工	
2. Process加工加工 CNC加工加工	
3. Material加工 AL6061 AL6065加工 AL6063加工 AL7075 POM加工	
4. Surface加工加工加工 nickel加工加工 精密加工	
5. Tolerance加工 +/- 0.01加工加工加工加工	
6. 加工加工加工100加工	
7. Specification加工 OEM加工 service加工加工加工加工	
8. 加工加工加工25加工30加工	
9. 加工加工加工 CNC加工加工加工加工 加工 accessory加工加工加工加工	
10. 加工加工加工加工 Austrian加工 EU加工	
11. 加工 ISO 9001	
加工加工	
ISO加工1. 10加工加工	
2. 加工加工加工加工加工	
3. surface加工 finishment加工 kinds加工 available加工	
加工加工加工4. 加工	
5. 加工加工	
加工加工6. 加工	
7. 加工加工加工加工加工	
加工加工加工	
CNC加工加工加工加工加工加工加工加工	
CNC加工加工加工加工加工	
CNC加工加工加工 ISO9001	
CNC加工加工加工加工加工	
CNC加工加工 OEM加工加工	

Safety is our serious job for our worker and engineer team

