

Inspection Report


Report No.: XYAN-150312
 Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 16th Apr., 2015
 Inspector: LEO

Inspection only for: PO . XYBA-150312 Item No. XY21ZC099	Inspection Result: PASS
--	--

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY21ZC099	12000pcs	7% inspection	0pcs	No failure	12000pcs

Appearance Inspection : No failure,
Dimension Inspection: No failure , below measurement report for reference.
Assembly Test: No failure
Inspection Summary The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :	
	
1. Packing	2. Product:
	
3. Product:	4. Product:
	
5. Product :	6. Inspection report:

品名	CNC加工 部品加工CNC加工部品加工CNC加工部品加工CNC加工部品加工CNC加工部品加工CNC加工部品加工
材質	アルミ AL6061 AL6065 AL6063 AL7075 SUS304 SUS303 SUS316 POM
形状	部品加工
仕様	加工仕様 部品加工
加工機	加工機 部品加工
加工方法	CNC加工 部品加工CNC加工部品加工CNC加工部品加工CNC加工部品加工
加工精度	加工精度 部品加工
加工公差	CNC加工 部品加工gague加工精度 部品加工
加工面	加工面 部品加工
MOQ	加工 部品加工
加工公差	+/- 0.01 部品加工
加工時間	T / T 50 50 T / T 部品加工; 加工
加工機	CNC加工 部品加工CNC加工部品加工CNC加工部品加工 部品加工
加工機	加工機 部品加工CNC加工部品加工
加工機	加工機 部品加工
加工機	20 25 T / T 50 部品加工
加工機	CNC加工 部品加工
1.Name	部品加工OEM CNC加工
2.Process	加工CNC加工
3.Material	AL6061 AL6065 AL6063 AL7075 POM
4.Surface	加工nickle加工
5.Tolerance	加工+/- 0.01加工
6.	加工100加工
7.Specification	OEM service加工
8.	加工25 30加工
9.	CNC加工accessoried加工
10.	加工Austrial EU加工
11.	加工ISO 9001
加工	加工
ISO	加工1. 10加工
2.	加工加工
3. surface	finishment加工kinds available加工
加工	加工4.加工
5.	加工
加工	加工6.加工
7.	加工
加工	加工
CNC	CNC加工加工
CNC	CNC加工加工
CNC	CNC加工ISO9001
CNC	CNC加工加工
CNC	CNC加工OEM加工

Safety is our serious job for our worker and engineer team

