

Inspection Report

Report No.: XYFD-130804
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 3th Sep-, 2013
Inspector: LEO

Inspection only for: PO . XYFD-130804 Item No.400-10-071	<u>Inspection Result:</u> PASS
----------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
400-10-071	6000Set	100% inspection	0pcs	No failure	6000Set

Appearance Inspection : No failure,
Dimension Inspection: No failure , below measurement report for reference.
Assembly Test: No failure
Inspection Summary The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :	
	
1. Packing	2. Product:
	
3. Product:	4. Product:
	
5. Product :	6. Product :

ชื่อ	CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC
วัสดุ	AL6061 AL6065 AL6063 AL7075 SUS304 SUS303 SUS316 POM
ขนาด	
ความละเอียด	
ประเภท	
บริการ	CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC
บริการ	
MOQ	
ความแม่นยำ	+/- 0.01mm
เวลา	T / T 50% ผลิตเสร็จ 50% T / T
บริการ	CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC
ชื่อ	
บริการ	
เวลา	T / T 50% ผลิตเสร็จ 20-25%
บริการ	CNC ผลิตชิ้นงาน
1. บริการ OEM CNC 2. บริการ CNC 3. Material AL6061 AL6065 AL6063 AL7075 POM 4. บริการ 5. ความแม่นยำ ±0.01mm 6. บริการ 100 7. บริการ OEM service 8. บริการ 25-30 9. บริการ CNC 10. บริการ Austria EU 11. บริการ ISO 9001	
ชื่อ	
1. ISO 10 2. บริการ บริการ 4. บริการ 5. บริการ 6. บริการ 7. บริการ	
บริการ CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน ISO9001 CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน OEM	
Oem	