

**Inspection Report**

**Report No.:** XYZ-130813  
**Supplier :** XY-GLOBAL

**Inspection Date:**02<sup>th</sup>- Sep-, 2013  
**Inspector:**LEO

<b>Inspection only for:</b> PO . XYZ-130813    Item No.1400320	<b>Inspection Result:</b> PASS
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
1400320	3000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	3000pcs

<b>Appearance Inspection :</b> No failure,
<b>Dimension Inspection:</b> No failure , below measurement report for reference.
<b>Assembly Test:</b> No failure
<b>Inspection Summary</b> The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :

	
1. Packing	2. Product:
	
3. Product:	4. Product:
	
5. Product :	6. Product:

ชื่อ	CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน
วัสดุ	AL6061 AL6065 AL6063 AL7075 &nbsp; SUS304 SUS303 SUS316 POM
สี	สีเงิน สีดำ สีเทา สีทอง
ผิว	ผิวเรียบ ผิวขัด ผิวทราย ผิวสี
ความแม่นยำ	±0.01 มม.
MOQ	100 ชิ้น
ระยะเวลา	20-25 วัน / T 50 ชิ้น
บริการ	CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน CNC ผลิตชิ้นงาน
การรับประกัน	รับประกันความแม่นยำ ±0.01 มม.
ราคา	ตามแบบ
รูป	20-25 &nbsp; T / T 50 ชิ้น
บริการ	CNC ผลิตชิ้นงาน
1.Name	OEM CNC ผลิตชิ้นงาน
2.Process	CNC ผลิตชิ้นงาน
3.	AL6061 AL6065 AL6063 AL7075 POM
4.Surface	nickle ผลิตชิ้นงาน
5.Tolerance	±0.01 มม.
6.	100 ชิ้น
7.Specification	OEM ผลิตชิ้นงาน
8.	25-30 วัน
9.	CNC ผลิตชิ้นงาน accessories ผลิตชิ้นงาน
10.	Austria EU
11&nbsp;	ISO 9001
ชื่อ	ชื่อ
ISO	10
2.	ชื่อ
3 surface	finishment kinds available
ชื่อ	4
5.	ชื่อ
ชื่อ	6
7.	ชื่อ
ชื่อ	ชื่อ
CNC	&nbsp; ผลิตชิ้นงาน
CNC	ผลิตชิ้นงาน
CNC	ISO9001
CNC	ผลิตชิ้นงาน
CNC	OEM ผลิตชิ้นงาน